



## Malung-Sälen-Särna-Idre

Västra Tandö 55  
780 64 Lima

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

Diarienummer  
**18-BK930-1**

Utfärdare

**Malung-Sälen-Särna-Idre**

Adressat

Västra Tandö

0280-12277

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress <b>PISTVÅGEN 518 B</b>		
Kontrolldatum <b>2018-06-15</b>		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell <b>Dovre</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>Bostad</b>
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad <b>2018-06-15</b>

#### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Modulskorsten</b>	Fabrikat/modell	Benämning <b>Modulskorsten</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,10	Glidskydd för markstege saknas.	1
5,20	Takstege/steg saknas.	1

Brandskyddskontrollant

**Henrik Hedlund**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.