

Anticimex

4/5-2021

BRF Ranchen Z

Kund, namn:
 Kund, adress:
 Objektadress: Rancken 25
 Fastighetsbeteckning: _____ Byggn.år: _____ Ombyggnadsår: _____
 Lägenhetsinnehavare: _____ Lägenhets nr: _____
 Besiktningsman/Anticimex kontor: AA Besiktningsdatum: _____
 Avtalsnummer: _____ Förbesiktning: _____ Beståndsvårdsbesiktning: _____

Rumsdel	1. Bad/wc		2. Kök		3. Bo- utrymmen	
	pos	anm	pos	anm	pos	anm
.1 Tak	1.1					
.2 Väggbeklädnad	1.2					
.3 Golvbeklädnad	1.3					
.4 Rörledningar / Kopplingar	1.4		2.3	✓		
.5 Radiatorsystem	1.5		2.4	✓	3.4	✓
.6 Golvbrunn	1.6		2.5	✓	3.5	✓
.7 Tvättställ/ho	1.7					
.8 WC-stol	1.8					
.10 Ventilationsdon/galler	1.10					
.11 Fönster	1.11				3.10	✓
.12 Installation diskmaskin			2.11	✓	3.11	✓
.14 Installation tvättmaskin			2.12	✓		
.31 Övrigt	1.14	✓				
. Tapptävlle (värmtemperatur)	1.31	✓	2.31	✓	3.31	✓

Pos	Anm	Notering om anmärkning:
2.3	2	Underlägs kyl/frys saknas.

Självriskersättningsförsäkring för bostadsrättsinnehavare Godkänd Godkänd med undantag
 Undantag från självriskersättningsförsäkringen position nr _____

Anteckningar:

SE-02-SD-102 Bilaga 6 Besiktningsprotokoll, TPF Lägenhet. U03, 2005-08-01, www.anticimex.se

- Anm 0. Ingen anmärkning
 1. Defekt eller brist. Underhåll rekommenderas.
 2. Stor risk för framtida skada. Åtgärd rekommenderas och åtgärdsförslag lämnas.
 3. Befintlig skada. Omfattning och orsak bör utredas.
 4. Ej besiktningsbart/saknas

2